

LA CHAPELLE DES PRIEURS

La façade Nord



LA CHAPELLE DES PRIEURS

La voûte : le lion de Saint Marc



Consolidation effectuée, la dernière couche de badigeon est par endroits très adhérente et délicate à enlever.



Détail de l'écriture entre les pattes antérieures.



Après la patte avant gauche, l'écriture continue mais elle est difficile à déchiffrer.

IV. LA PETITE CHAPELLE

La petite chapelle



Mur Ouest.

Ce niveau de décor s'apparentant au décor de la chapelle montre le dessin d'une main.





Des sondages complémentaires sur le mur Sud n'ont pas donné d'autres informations que celles citées dans le premier rapport de sondages.

BUDGET PREVISIONNEL

Septembre 2010- Commune de REVEL TOURDAN - Restauration de l'église Prieurale Notre Dame de TOURDAN

COMMUNE DE REVEL TOURDAN

Restauration de l'église de TOURDAN BONNARD MANNING - Architecte - 38510 MORESTEL

TRAVAUX INTERIEURS

RESTAURATION DES PEINTURES MURALES

Travaux préparatoires Enlèvement de l'autel en bois doré, pour restauration (restauration non comprise) Dépose des boiseries du choeur Protections des autels des chapelles et divers mobiliers Échafaudages et moyens d'accès, pour la réalisation des travaux	
Dans le choeur Dégagement des couches recouvrantes, murs, voûtes, arcs Consolidations des enduits par injections de PLM -A (mortier de chaux naturelle exempt de sels efflorescents) fixage de l'intonaco et des couches picturales fragiles nettoyage à sec de la couche picturale enduit de chaux aérienne et sable sur lacunes Réintégration picturales ponctuelles et réversibles sur environ 30% de la surface 32 474,75 €	
Dans la grande chapelle Restitutions picturales : Traitement des usures Reconstitution de certaines lacunes, Pour les lacunes non susceptibles de reconstitution, conservation de l'enduit original et rétablissement du plan de pose en retrait de la surface picturale. 28 600,00 €	
Dans la petite chapelle Dégagement des couches recouvrantes, Consolidations des enduits par injections de PLM -A (mortier de chaux naturelle exempt de sels efflorescents) fixage de l'intonaco et des couches picturales fragiles nettoyage à sec de la couche picturale enduit de chaux aérienne et sable sur lacunes Restitutions picturales: Traitement des usures Reconstitution de certaines lacunes, Pour les lacunes non susceptibles de reconstitution, conservation de l'enduit original et rétablissement du plan de pose en retrait de la surface picturale. 15 031,14 €	
Honoraires Maitrise d'œuvre 10 %	

TOTAL DU COUT DE LA RESTAURATION DES PEINTURES MURALES - H.T....90 866,48 €

♦ AUTRE TRAVAUX PREVUS

Restauration du sols en pierres

- Restauration des sol en pierres de l'église : changement ponctuels des dalles de pierres dégradées : fissurées ou trop usées par des dalles de pierres à l'identique, de même aspect et teinte. Pour l'ensemble	32 760,00 €
Electricité	
 Pour le choeur et la chapelle Reprise des installations électriques et mise en conformité des installations existantes Tableau électrique avec protections Encastrement des câbles électricité et sonorisation Renforcement et amélioration des installations existantes, pose de luminaires permettant la mise en valeur des peintures murales. Vérification et reprise du câblage des lustres Vérification et mise aux normes de la prise de terre 	
Pour la chaufferie Ligne d'alimentation du local chaufferie Pose thermostat et tous équipements de contrôle et sécurité pour la chaufferie Eclairage du nouveau local Pour l'ensemble	15 500,00 €
Chauffage	
Chauffage par air diffusé à basse vitesse et faible température Installation d'une centrale d'air chaud dans le sous- sol de la tour Travaux de maçonnerie : aménagement du local canalisations d'air chaud 2 bouches dans le sol de l'église, prés du local annexe Pour l'ensemble	39 980,00 €
Honoraires Maitrise d'œuvre 10 %	8824,00 €
TOTAL DU COUT DES AUTRES TRAVAUX PREVUS - H.T	97 064,00 €
COUT TOTAL DES TRAVAUX INTERIEURS PREVUS POUR CETTE 2ème	TRANCHE
TOTAL Prévisionnel H. T	

TOTAL Prévisionnel T.T.C. ------224 764,85 €